ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
H. COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

A la Comunidad de la
Escuela Nacional de Trabajo Social
Presentes

Estimada Comunidad:

Esperando se encuentren bien en compañía de sus seres queridos, hacemos de su conocimiento que, derivado del sismo registrado la madrugada de hoy, *2022-09-22 1:16:09 (tiempo del centro de México.), magnitud: 6.9, en la Región epicentral: 84 km al SUR de Coalcoman, Michoacán, Epicentro (latitud y longitud): 18.01°, -103.18°con Profundidad: 12 km.* a las 6:05 horas del día de hoy, integrantes de la Comisión Local de Seguridad y Personal de vigilancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social, realizaron un recorrido con el objeto de hacer una revisión por nuestras instalaciones, sin encontrar algún daño aparente que afecte a las instalaciones, por lo que las actividades académico-administrativas se desarrollan en forma normal.

Lo anterior, ha sido confirmado por personal de Protección Civil de la Dirección General de Atención, Prevención y Seguridad Universitaria de la UNAM, en recorrido realizado el día de hoy 22 de septiembre a las 19:45 horas, cuya minuta se encuentra a disposición en la página www.trabajosocial.unam.mx.

Sin otro particular, enviamos un cordial saludo.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de septiembre de 2022.

Comisión Local de Seguridad

VNIVERSIDAD NACIONAL
AVPNOMA DE
MEXICO

Escuela Nacional de Trabajo Social
Comisión Local de Seguridad

Minuta Recorrido Detección de Afectación a Inmueble

Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte dos de septiembre del año dos mil veintidós, acuden a esta Escuela Nacional de Trabajo Social, derivado de los sismos registrados el 19 de septiembre magnitud 7.7 y el sismo registrado en la madrugada de hoy, con magnitud: 6.9, integrantes de la Comisión Local de Seguridad de la Escuela, realizaron los recorridos correspondientes como lo marca nuestro protocolo en caso de sismo, con el objeto de hacer una revisión ocular por nuestras instalaciones, sin encontrar daños aparentes. No obstante a lo antes expuesto y, con la finalidad de contar con una evaluación detallada y estructural de las instalaciones, se ha solicitado a la Dirección General de Obras y Conservación, la programación de una visita a nuestra Escuela por los expertos en la materia a la brevedad. Así mismo, en este momento recibimos el apoyo de los representantes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), Ing. Marcos Sandoval S. y TBGIR Roberto Genis Ch., quienes junto con el Lic. Armando Hernández Gutiérrez, Secretario Administrativo y Secretario de Esta Comisión Local de Seguridad y el Ing. Miguel Mendoza Dámaso, integrante del Cuerpo Técnico de la Comisión Local de Seguridad y Jefe del Departamento de Servicios Generales, dan inicio con el recorrido de los edificios "A", "B", "C", "D", Edificio del Auditorio "Dr. Manuel Sánchez Rosado" y Edificio "E", sin encontrar algún daño aparente que afecte a las instalaciones. Concluyo el recorrido a las veinte horas con cuarenta minutos, una vez concluido el recorrido, se reúnen en la Secretaría Administrativa de la Escuela Nacional de Trabajo Social, para la elaboración de la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye esta reunión siendo las veintiún horas con diez minutos del día en que se actúa.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de septiembre de 2022

Lic. Armando Hernández Gutiérrez
Secretario

Ing. Miguel Ángel Mendoza Dámaso
Cuerpo Técnico

Ing. Marcos Sandoval S.
Dirección de Protección Civil
y Bomberos, DGAPSU

TBGIR Roberto Genis Ch
Dirección de Protección Civil
y Bomberos, DGAPSU

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
H. COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD